

Historia zmian – soft kontrolera EFC-01 oraz odbiorników extalife

Typ urządzenia	Wersja oprogramowania	Data publikacji	Opis zmian
EFC-01	1.3.1	17.01.2019	- poprawiono błąd z brakiem wyszarzania odbiorników znajdujących się poza zasięgiem
RGT-01	1.0.184	21.01.2019	- poprawiono błąd związany z przesyłaniem statusu powiązanego z trybem pracy AUTO/MANUAL dla głowicy RGT-01. Konieczna aktualizacja oprogramowania głowicy.
ROP-21	1.3.15	09.04.2019	Poprawiono błąd dotyczący trybu czasowego. Błąd objawiał się tym że po wpisaniu do tego samego kanału innego przycisku w trybie bistabilnym lub monostabilnym tryb czasowy przestawał działać.
ROP-22	1.8.117	09.04.2019	
RGT-01	1.0.185	17.04.2019	- dodano godziny w oknie edycji harmonogramu z poziomu głowicy RGT-01
SLR-21 SLR-22	1.2.1	14.05.2019	wyeliminowano drobny błąd związany z obsługą trybu czasowego
EFC-01	1.4.0-release(1072)	14.05.2019	<ul style="list-style-type: none"> - wprowadzono pełne wsparcie dla odbiorników SLR-21 oraz SLR-22 - zaimplementowano mechanizm tworzący kopie plików dla urządzeń sparowanych z kontrolerem* - poprawiono czas dla głowicy RGT-01 w przypadku włączonej synchronizacji czasu z internetem - dodano drobne poprawki i usprawnienia
EFC-01	1.5.0-release(1149)	13.08.2019	<ul style="list-style-type: none"> - zaimplementowano mechanizm tworzenia oraz odtwarzania kopii zapasowej (backup) - zaimplementowano mechanizm sortowania elementów w ekranie Urządzenia (odbiorniki / nadajniki / czujniki / exta free), scen w ekranie sceny oraz elementów wewnątrz kategorii w DOM - poprawiono drobne błędy
EFC-01	1.5.1-release(1152)	12.09.2019	- poprawiono drobne błędy związane z funkcją sortowania (zmiany kolejności) urządzeń

