# Historia zmian – soft kontrolera EFC-01 oraz odbiorników extalife

| Typ urządzenia | Wersja oprogramowania | Data publikacji | Opis zmian |
|---|---|---|---|
| **EFC-01** | 1.3.1 | 17.01.2019 | - poprawiono błąd z brakiem wyszarzania odbiorników znajdujących się poza zasięgiem |
| **RGT-01** | 1.0.184 | 21.01.2019 | - poprawiono błąd związany z przesyłaniem statusu powiązanego z trybem pracy AUTO/MANUAL dla głowicy RGT-01. Konieczna aktualizacja oprogramowania głowicy. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |